Bralep s.r.o.
Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
tel.: 315 630 911
e-mail: info@bralep.cz
www.bralep.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP RTN 5050

Samonivelační vyrovnávací hmota s vlákny na dřevěné po

Příprava podkladu

Dřevěné a dřevotřískové podklady musí být čisté (bez prachu, mastnoty, zbytků lepidel, laků, vosků apod.), upevněny, přebroušeny, vysáty a uvolněná prkna nebo desky musí být pevně přišroubovány. Spáry a trhliny musí být vytmeleny (např. BRALEP ACR 600). Takto upravený podklad napenetrovat penetrací BRALEP PE 580 a nechat za pokojové teploty minimálně 24 hodin vyschnout. Před nanesením BRALEP RTN 5050 po obvodu podkladu nalepit izolační pásku pro zachování odvětrávací spáry a pro zamezení odtoku vyrovnávací hmoty.

Pracovní postup

25 kg vyrovnávací hmoty BRALEP RTN 5050 se vmísí do 7 l studené, čisté vody a pečlivě se rozmíchá elektrickým míchadlem, aby se netvořily žmolky. Poté se hmota rovnoměrně vylije a rozprostře na podklad např. hladkou stěrkou. K odvzdušnění použít odvzdušňovací váleček se špičatými hroty. Dodržet minimální výšku vrstvy 3 mm! Doporučená teplota místnosti je 20-25^{0}C, rel.vlhkost vzduch 50-60%. Neaplikovat při teplotách podkladu <10^{0}C a >23^{0}C. Během schnutí je potřeba zamezit přímému slunečnímu záření a průvanu. Podlaha je připravena pro pokládku krytin dle podmínek za cca 24 hodin. Před lepením podlahových krytin musí být vyrovnávací hmota dostatečně proschlá. Podmínky při vyrovnávání (teplota v místnosti, struktura a vlhkost podkladu, relativní vlhkost vzduchu apod.) ovlivňují spotřebu a dobu vysychání. Uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.
Upozornění: Musí být zajištěno dostatečné provětrávání dřevěných podlah. Jsou doporučeny speciální lišty, které toto odvětrávání umožňují, zvláště je-li nově položená podlahová krytina parotěsná.

Bezpečnostní opatření

První pomoc:
Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření
Likvidace odpadu:
Nespotřebované zbytky hmoty se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace a spodní vody. Vytvrzené zbytky podle Katalogu odpadů kat.č. 17 09 04 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle katalogu odpadů kat.č. 15 01 01 a kategorie O.

Xi	Dráždivý
R36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R41	Nebezpečí vážného poškození očí
S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí
S 22	Nevdechujte prach
S 25	Zamezte styku s očima
S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S36/37/39	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Certifikát

BRALEP RTN 5050 je posouzen TZUS PRAHA s.p.(NO č. 1020) číslo protokolu 1020-CPD-100_001103 ze dne 31. ledna 2005.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 200702. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.