

PP 56 RAPID PROTECT Objektový vrchní lak

Jednosložkový vrchní lak na vodní bázi na středně až silně namáhané povrchy




Válečkem


Štětcem


Nerezovou špachtlí

Vlastnosti

- vysoká odolnost proti oděru a namáhání
- lehce zpracovatelný
- rychlá doba schnutí
- odolný běžnému chemickému namáhání
- velmi dobrá plnicí schopnost
- 100% namáhání povrchu již po 3 dnech
- velmi dobře brousitelný
- protiskluzový
- bez zabarvení světlých dřev
- nehořlavý a bez zápachu

Oblasti použití

Jednosložkový vrchní lak na parkety na vodní bázi Ceresit PP 56 se používá pro středně až silně namáhané:

- parketové, bambusové a dřevěné podlahy,
- OSB desky a schody,
- dřevo.

Ceresit PP 56 je určen pro použití v interiéru. Lak Ceresit PP 56 je protiskluzový. Pro exotické dřeviny je vhodný pouze podmíněně, tzn. jen při nepatrném obsahu oleje ve dřevě. Před aplikací doporučujeme provést zkušební nátěr.

Ceresit PP 56 je ideální jako základní lak pro světlá dřeva (jako je např. javor), která mají dlouhodobě zůstat světlá. K zintenzivnění přirozené barvy dřeva (např. dub) použijte nejprve základní lak Ceresit PP 20. Pro dřevěné podlahy s rizikem bočního slepení hran jednotlivých prvků (např. dřevěná špalíková dlažba, prkenné podlahy a palubky z měkkých dřev, kantovka na podlahovém vytápění) doporučujeme předem nanést základní lak Ceresit PP 20. Ceresit PP 56 není vhodný k aplikaci na lak Ceresit PP 70.

Technické údaje

Složení:	polyuretanová disperze
Barva po vytvrzení:	transparentní
Stupeň lesku:	polomat
Doba schnutí:	
- základní nátěr:	cca 2 hod.
- vrchní vrstva:	cca 2–4 hod.
Konečné vytvrzení po:	cca 3 dnech
Tepelná odolnost:	
- pro transport:	od +6 °C do +30 °C
- pro skladování:	od +6 °C do +30 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (20 °C / 55 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Spotřeba

Nanášení	Spotřeba (1 nátěr)	Pokrytí 1 l
Válečkem	cca 120–130 g/m²	cca 8–9 m²



Ceresit

Příprava podkladu

Dřevěná plocha, která má být nalakována, musí být suchá, čistá, bez prachu, oleje, vosku, mastnot a jiných usazenin. Doporučujeme předem přebrousit dřevěnou plochu brusným papírem, příp. brusnou mřížkou o zrnitosti 100–120. Silně savá dřeva, jako je např. buk, javor nebo jasan, se nedoporučují špachtlovat.

Zpracování

Ceresit PP 56 může být použit jako základní nátěr i vrchní krycí vrstva. Před použitím Ceresit PP 56 řádně protřepejte. Pro lepší zpracování doporučujeme přelít lak z originální nádoby do lakovací nádoby.

POSTUP LAKOVÁNÍ:

Základní nátěr:

Naneste Ceresit PP 56 v jedné vrstvě rovnoměrně na podklad válečkem, nerezovou stěrkou nebo štětcem. Spotřeba laku Ceresit PP 56 pro základní vrstvu je cca 100 g/m², v závislosti na savosti dřeva.

U dubových podlah použijte jako základní lak Ceresit PP 20, na světlá dřeva (např. jasan, javor) doporučujeme používat jako základní lak Ceresit PP 56. Spotřeba základního laku Ceresit PP 20 je cca 100 g/m², v závislosti na savosti dřeva.

Po základním nátěru neprovádějte žádné mezibroušení a pokračujte po jeho úplném zaschnutí další krycí vrstvou.

Vrchní vrstva:

Naneste 2–3 vrstvy Ceresit PP 56 pomocí válečku nebo štětce v množství cca 120–130 g/m² na jednu vrstvu nátěru. Vždy musí být naneseny minimálně dvě vrstvy, v prostorech s velmi vysokým namáháním naneste vrstvy tři. Mezibroušení se provádí vždy pouze před poslední vrchní vrstvou.

Celková spotřeba (základní nátěr + krycí vrstva): min. 360 g/m².

Krok	Název fáze	Středně namáhané prostory		Velmi silně namáhané prostory	
1	**Příprava podkladu**	Brus 100–120	Brus 100–120	Brus 100–120	Brus 100–120
2	**Základní lak**	Ceresit PP 20	Ceresit PP 56	Ceresit PP 20	Ceresit PP 56
3	**1. vrstva**	Ceresit PP 56	Ceresit PP 56	Ceresit PP 56	Ceresit PP 56
4	**Mezibrus**	Mezibrus 120	Mezibrus 120	–	–
5	**2. vrstva**	Ceresit PP 56	Ceresit PP 56	Ceresit PP 56	Ceresit PP 56
6	**Mezibrus**	–	–	Mezibrus 120	Mezibrus 120
7	**3. vrstva**	–	–	Ceresit PP 56	Ceresit PP 56

Schnutí:

Doba schnutí po provedení základního nátěru Ceresitem PP 56 pomocí válečku nebo štětce je cca 2 hodiny. Pro nanášení jednotlivých vrstev nechte plochu vždy cca 2–4 hodiny schnout. Časový odstup mezi jednotlivými nátěry by neměl činit více než 12 hodin. V opačném případě povrch před dalším lakováním dobře přebruste (brusná mřížka o zrnitosti 120), abyste zamezili problémům s přilnavostí laku.

Doba schnutí závisí na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se prodlužuje.

Po nalakované ploše lze opatrně chodit po cca 4 hodinách, lehce zatížitelná je po cca 1 dni. Plně namáhatelná (pokládání koberce, umístění nábytku) je plocha po cca 3 dnech. Čím méně je čerstvě nalakovaná podlaha v prvních dnech namáhána, tím delší je životnost povrchu.

Nepřehlédněte

Práce provádějte při teplotě podkladu nad +15 °C, teplotě vzduchu od +18 °C do +30 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Před zpracováním nechte Ceresit PP 56 důkladně aklimatizovat na teplotu v místnosti.

V silně frekventovaných vstupních prostorech doporučujeme použít čisticí zóny, příp. plstěnou ochranu pod stoly. U kolečkových židlí použijte vhodná kolečka a plastové podložky. Kobercové podložky a plstěné běhouny nesmějí obsahovat změkčovadla. Pracovní nářadí očistěte ihned po použití vodou. Načatá balení pečlivě uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou asi 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Produkt je určen pro profesionální použití.

Henkel

Kvalita pro profesionály



Ceresit

Likvidace odpadu

Produkt se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/ nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balení

5l plastový kanystr
Přepravní množství: 128 kanystrů na paletě

Skladování

Do 9 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech. **Chraňte před mrazem!**

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:
Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com
www.podlahy.ceresit.cz

Henkel

Kvalita pro profesionály