

P 600 Syntetické lepidlo na dřevěné podlahy

Lepí parkety, vrstvené podlahy, špalíkovou dlažbu a kantovku



Zubovou stěrkou



Vhodné na podlahové vytápění

Vlastnosti

- lepí s pružností ve styku
- rychlá přidržitelnost a snadná roztržitelnost
- vysoká počáteční pevnost
- velmi dobrá konečná pevnost
- vhodné na podlahová vytápění

Oblasti použití

Lepidlo obsahující rozpouštědla je vhodné pro lepení:

- mozaikových, exotických, řemíkových parket,
- 10mm masivních parket,
- vysokohranných lamelových parket (kantovka),
- vícevrstevných hotových parket,
- dřevěné špalíkové dlažby

na savé podklady v interiéru. Povrchově upravené celomasivní dřevěné podlahy i velkoformátové podlahy lepte pomocí lepidla Ceresit P 625 a Ceresit P 685.

Technické údaje

Dodávaná forma:	hustá tekutina
Barva:	běžová
Doba odvětrání:	žádná
Doba zpracování:	cca 10 min., v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu
Zatížitelné po:	cca 24 hod.
Konečná pevnost po:	min. 24 hod. min. 48 hod. pro vrstvené podlahy
Úprava povrchu / broušení po:	min. 48 hod.
Tepelná odolnost:	
- po vytvrzení:	až do +50 °C, vhodné pod podlahová vytápění
- pro transport:	od -10 °C do +50 °C
- pro skladování:	od -10 °C do +50 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (20 °C / 55 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Spotřeba

Podklad	Zubová stěrka	Spotřeba	Pokrytí 17kg balení
Mozaikové parkety	B3	700 – 1 000 g/m ²	cca 22 m ²
10mm masivní parkety, vysokohranné lamelové parkety, špalíková dlažba, kantovka, řemíkové parkety, hotové parkety	B11	900 – 1 200 g/m ²	cca 18 m ²

Příprava podkladu

Poklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez konstrukčních chyb, trhlin a subzanci narušujících přídržnost, pevné v tahu a tlaku podle aktuálních platných norem (ČSN 744505,...) a předpisů. Staré zbytky lepidel, stěrkových hmot nebo podlahových krytin důkladně odstraňte. Po mechanickém očištění (broušení/odsátí prachu) podklady ošetřete vhodným penetračním nátěrem Ceresit a v případě potřeby vyrovnejte nerovnosti vhodnou samonivelační hmotou Ceresit. Anhydritové potěry přebrouste (zrnitost 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetrací. Na potěry z litého asfaltu aplikujte vrstvu samonivelační stěrky Ceresit v tloušťce minimálně 2 mm. Věnujte pozornost také návodům k pokládce a použití krytiny, zvláště míře vyzrállosti podkladu při pokládce.

Zpracování

Lepidlo dobře promíchejte a nanášejte zubovou stěrkou B3 nebo B11 rovnoměrně na podklad. Na podklad naneste pouze takové množství lepidla, které je možno pokrýt podlahovou krytinou po dobu jeho zpracovatelnosti. Vždy zkontrolujte, zda je na rubu lamely naneseno dostatečné množství lepidla. Mozaikové parkety ihned pokládejte do lepidla a po nalepení první (zakládací) vodící řady pokládejte další dílce se spárovým odstupem a přisunujte tak, aby licovaly. Dodatečné přiklepnutí kladivem nebo filcovým prkénkem je bezpodmínečně nutné u některých typů parket, např. řemínkových parket, hotových parket nebo dřevěné dlažby. Dodržujte vzdálenost od stěn nejméně 10 mm. Broušení parket na cementových potěrech provádějte po 48 hodinách. U 10mm masivních parket je nutné podle směrnice výrobce parket dodržet před dalším opracováním parket 7denní čekací dobu. Doba tuhnutí lepidla je závislá na vyrovnávací vlhkosti dřeva, typu podkladu a klimatických podmínkách v místnosti.

Dbejte pokynů výrobců parket a dřevěných dlažeb k jejich pokládání.

Nepřehlédněte

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě podkladu nad +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba zpracování závisí na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se prodlužuje.

Pozor! Vysoce hořlavá kapalina a páry! Rozpouštědlové páry mohou tvořit snadno zápalné směsi par se vzduchem. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Pokud by se v důsledku delšího skladování na lepidle vytvořil škraloup, musí být odstraněn (nevmíchávejte!). Pracovní náčiní a čerstvé skvrny očistěte bezprostředně po aplikaci technickým lihem. Načatá balení pečlivě uzavírejte a co nejdříve spotřebujte.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

Produkt je určen pro profesionální použití.



Ceresit

Technický list P 600

Likvidace odpadu

Ceresit P 600 se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409.

Balení

7kg a 17kg plechová nádoba

Přepravní množství: 7 kg - 72 nádob na paletě

17 kg - 36 nádob na paletě

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:

Henkel ČR, spol. s r.o.

U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

Tel.: +420 220 101 101

E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com

www.podlahy.ceresit.cz

P 600, 04/2017



Kvalita pro profesionály